



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>21 Sep 2021, 12:53:36</b>
Transaction Number	<b>50109308 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JMYLYV97WGJ708049</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mitsubishi</b>
Model	<b>Pajero</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>82775</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	MINOR SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS & SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Other	OK	اخرى
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Other	OK	اخرى
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Gear Box	OK & REAR DEFFRINTAL GETTING RUSTY	الجير
<b>06 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
06.A Other	OK	اخرى
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Other	OK	اخرى
07.B Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
<b>08 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
08.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل

DEFECT	REMARKS	
<b>09 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
09.A Arms	GETTING RUSTY	ازرع
09.B Shock Absorber	WEAK & LEAK	ممتص الصدمات
<b>10 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
10.A Other	OK	اخرى
10.B Mirror	OK	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.