



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 01 Jun 2022, 15:40:53 |
| Transaction Number | 13953445 (CC10008) | Queue Number | 312309 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JTMHU09J2A5027644 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Toyota |
| Model | Land Cruiser |
| Model Year | 2010 |
| Color | White |
| Mileage | 268926 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 6 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Fenders | FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED & REAR LEFT SIDE REPAINTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES | الصبغ |
| 01.C Bumper | MISALIGN | دعامية |
| 02 Interior Condition | | الحالة الداخليه |
| 02.A AC Condition | OK | المكيف |
| 03 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 03.A Front Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الامامي |
| 03.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2020 | الاطار الخلفي |
| 04 Seats Condition | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | DRIVER SEAT PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
| 05 Suspension System | | ممتص الصدمات |
| 05.A Arms | LOWER ARM BUSHES CRACKED | ازرع |
| 06 Engine Condition | | المحرك |

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 06.A Visual Engine Condition | OK | حالة المحرك النظري |
| 07 Transmission Condition | | الجير |
| 07.A Visual Gear Box Condition | OK | حالة الجير النظري |
| 07.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 08 Chassis Condition | | الشاصي |
| 08.A Chassis | OK | الشاسيه |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.