

Queue Number 2801581

Transaction Date 26 Sep 2026, 11:15:36

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
79954723 (CC10009) (CC10012)

## Vehicle Details

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Chassis Number    | 1FAFP4042Y***** |
| Specification     | Imported        |
| Make              | Ford            |
| Model             | Mustang         |
| Model Year        | 2001            |
| Color             | Black           |
| Mileage           | 112346 Km       |
| Fuel Type         | Petrol          |
| Transmission Type |                 |
| No. Of Cylinders  | 6               |

| Condition | Remarks | الحالة |
|-----------|---------|--------|
|-----------|---------|--------|

| 01 Body                     |                                                                               | جسم المركبة                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REFITTED                                                                      | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES                               | الصبغ                      |
| 01.C Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                                | صدأ                        |
| 01.D Floor                  | FLOOR PORTION RUNNING BOARD DENT, FULLY MUDDY AND DIRTY                       | الارضية                    |
| 01.E Bonnet                 | REFITTED                                                                      | غطاء المحرك                |
| 01.F Trunk                  | MISALIGN                                                                      | صندوق                      |
| 01.G Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RADIATOR SUPPORT LEFT SIDE FENDER FRAME REPAIRED | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.H Vehicle Year Model     | AS PER VIN 2000                                                               | سنة صنع المركبة            |

| 02 Chassis Condition |                                                      | الشاسي  |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis         | CHASSIS COMPLETELY MUDDY PORTION RUSTY MINOR DENT,OK | الشاسيه |

| 03 Engine Condition          |                                         | المحرك                |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY SHAKING | الحالة النظرية للمحرك |

| 04 Exhaust System        |                       | نظام العادم |
|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 04.A Modification        | MODIFIED CUT REWELDED | تعديلات     |
| 04.B Catalytic Converter | CUT REWELDED          | دبة البيئة  |

| 05 Transmission Condition | الجير |
|---------------------------|-------|
|---------------------------|-------|

| Condition                               | Remarks                                       | الحالة                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 05.A Gear Box Visual Condition          | MINOR OIL LEAK REFITTED, GETTING RUSTY        | الحالة النظرية للجير       |
| 05.B Road Test                          | NOT CHECKED                                   | فحص علي الطريق             |
| 06 Tires and Rims Condition             |                                               | الاطارات                   |
| 06.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2024 CRACK                          | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2024 CRACK                          | الاطار الخلفي              |
| 07 Lights                               |                                               | الاضاءة                    |
| 07.A Head Light                         | LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING                | الاضاءة الرئيسية           |
| 07.B Indicator & Hazard light           | FRONT LEFT SIDE FENDER COVER LIGHT MISSING    | الاشارات                   |
| 07.C Warning Light                      | WARNING LIGHT ON DISPLAY                      | ضوء تحذير                  |
| 08 Brake Condition                      |                                               | الفرامل                    |
| 08.A Brake Pedal                        | SPONGY                                        | دواسة الفرامل              |
| 09 Interior Condition                   |                                               | الحالة الداخلية            |
| 09.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED | اخرى                       |
| 09.B AC Condition                       | NOT COOLING                                   | المكيف                     |
| 09.C Power Window Switch And Glass      | PANEL PORTION LOOSE                           | مفتاح النافذه و الزجاج     |
| 09.D Roof Ceiling                       | PORTION LOOSE                                 | بطانه السقف                |
| 09.E Odometer reading                   | DISPLAY PORTION CRACK , PANEL COVER MISSING   | قراءة عداد المسافات        |
| 09.F Door Panel                         | PORTION LOOSE                                 | لوحة بطانة الباب           |
| 09.G Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                      | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10 Battery Condition                    |                                               | حالة البطارية              |
| 10.A Battery bracket                    | MISSING                                       | حامل البطارية              |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

