

Queue Number 2844276

Transaction Date 07 Oct 2026, 13:19:50

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
86299996 (CC10009) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	WVWRV1AJ9E*****
Specification	GCC Specification
Make	Volkswagen
Model	Jetta
Model Year	2014
Color	White
Mileage	204686 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY OILY FULLY COVERED, NOT VISIBLE	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , HOOK COVER MISSING	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED MUDDY OILY CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OVERHEAT, OIL LEAK OEPN REFITTED SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	SIDE COVER LOOSE PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	--------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED, JERKING DELAY SHIFTING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	NOT WORKING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	HIGH BEAM NOT WORKING , RIGHT SIDE LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	EXTRA STICKER	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Audio	SCREEN FADED	صوتيات
10.D Sun Visor	LEFT SIDE GLASS DAMAGED	حاجب الشمس
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

