



Test Certificate

Site Number : 840-EMIRATES AUCTION Plate Code :

Transaction Number : 20219994 Plate Category : PRIVATE

Transaction Date : 12 JUL 2020 14:18:22 Plate Number : 213859 EA

Queue Number : 195076

Chassis Number : JTDBR22E573213859 Manufacturer/Model : TOYOTA/COROLLA

Engine Number :

Model Year : 2007

Import Doc. Ref.

Vehicle Class : LIGHT VEHICLE Vehicle Color : WHITE

Service / Indicator : DSC AUCTION

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST:			
13 Brake System			الفر امل
13.04 - Brake Test	Passed		فحص الفر امل
14 Exhaust Gas Test			الغاز العادم والكربون الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed		قحص الغاز العادم-الكربون
	1 83360		كنين العار العدم-التربون
VISUAL TEST:			
01 Lights			الانوار
01.04 - Head Lights		BOTH SIDE FADED	ألانوار الامامية
04 Tires Rims			الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		TIRES 2017	الاطارات الامامية
05 Body			الهيكل
05.02 - Paint		BODY MOINOR SCRATCH & DENT	الصبغ
05.07 - Floor		REAR COMPARTMENT REPAIRED	الارضية
05.08 - Chassis (Frame)		REAR RIGHT SIDE FRAME MEMBER REPAIRED & FRONT RIGHT END DENT	الشاصية
05.12 - Side Safety Frame		BULKHEAD REPAIRED	الواقيات الجانبية
07 Remarks			و يا باي ملاحظات
07.04 - Others		108571 KM CAR WAS USED BY DRIVING SCHOOL	ملاحظات اخرى
09 Auction			الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment			بحاجة الى ميزانية العجلات
09.09 - Engine And Gear Box Performance C	k	ОК	فحص حالة الماكينة والجير
09.14 - Sign Of Front Accident			أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident			أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.18 - A/C Not Cooling			عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		BODY PORTION REPAINTED	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

Tasjeel is not responsible for any hidden defects.