

Queue Number 2862456

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:13:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
60376513 (CC10008) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	MALC741C0P*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Accent
Model Year	2023
Color	Grey
Mileage	105370 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE DAMAGED	مدكار
01.B Paint	BODY DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE DAMAGED ,MISALIGN	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	RADIATOR LOWER SUPPORT MINOR BEND	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK ,PARTS GETTING RUSTY ,OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY	حالة المقاعد
---------------------	-------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE LENS CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طناير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CRACK	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED,INTERIOR PARTS DIRTY	اخرى
11.B Mirror	RIGHT SIDE LOOSE	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae