

Queue Number 2862649

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:13:13

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
60331653 (CC10010) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	WFOBB3KF9E*****
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Focus
Model Year	2014
Color	--
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Rusty	BODY PORTION RUSTY MUDDY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR CHASSIS ,SUSPENSION PARTS NOT CHECKED .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Other	VISUAL CHECK .	اخرى
01.F Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE HANDLE LOCK DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Vehicle Color	GRAY.	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS NOT CHECKED .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
09.C Dash Board	PORTION CRACKED FADED	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
09.F Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	DUST COVER DAMAGED & KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae