

Queue Number

2869915

Transaction Date

15 Oct 2026, 16:47:33

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

46753851 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number

RKLBA0BE4R*****

Specification

GCC Specification

Make

Toyota

Model

Corolla

Model Year

2024

Color

Unknown

Mileage

25971 Km

Fuel Type

Hybrid

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT REPAIRED REPAINTED,RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PART GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Roof	REPAINTED,LEFT SIDE ROOF RAIL PORTION MODIFIED HOLE	السقف
01.H Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.I Other	VEHICLE BEFOR USED IN TAXI	اخرى
01.J Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED REFITTED,CHROME STRIP PORTION DAMAGED	صندوق
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , INNER FENDER FRAME REPAIRED , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.M Vehicle Color	WHITE/BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED BEND DENT GETTING RUSTY / REAR LEFT SIDE EXTENSION END OPEN DETACHED	الشاسية
--------------	---	---------

Condition	Remarks	الحالة
02.B Chassis Number	VIN CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	UPPER COVER MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LEFT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	OK,SWITCH PANEL DISPLAY FADED	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT,REAR BOTH SIDE NOT WORKING FROM MAIN SWITCH PANEL	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT,MODIFIED HOLE	بطانه السقف
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:24	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:34	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	210	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29861082	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	14-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	12-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	14-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Qusais تسجيل القصيص	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 43 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	72158827	Change possession:
رقم القاعدة:	RKLBA0BE4R1005789	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	COROLLA كورولا	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White, Black ابيض, اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	25968 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Taiwan تايوان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	2ZRZ039421	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2000 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1695 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2024	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 16 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 11 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 13 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.003 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	1600	1800	
Fuel tank and pipings Mismatch in Fuel Type خزان الوقود والنايبب إختلاف في نوع الوقود	Benzene, بنزين,	Benzene + Electricity بنزين + كهرباء	

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT FENDER FRAME, APRON AREA, REAR TAIL DOOR END PANEL, FRONT RIGHT SIDE MEMBER OUTER JOINT AREA REPAIRED. (OLD CCM PASS)

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 27351	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29861082	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 14/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 14/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: NAGWA SAMY ABDELMOATY MOHAMED ELNAGAR نجوى سامى عبد المعطى محمد النجار	تم الاستلام من :