CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906011
Transaction Date	27 Oct 2026, 15:59:51
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	19992792 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1FMZU72E52*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Explorer
Model Year	2002
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY HOLE WEAK	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD RUSTY HOLE WEAK	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.F Bonnet	LEFT SIDE STAY SHOCK DAMAGED,RIGHT WEAK	غطاء المحرك
01.G Trunk	STRIP DAMAGED	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETE RUSTY MUDDY ,OILY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA GETTING RUSTY.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,PARTS MISSING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES.	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.D Roof Light	DAMAGED MISSING.	أنارة السقف
11.E Dash Board	PORTION DAMAGED LOOSE	لوحة القياده
11.F Roof Ceiling	DAMAGED .	بطانه السقف
11.G Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.H Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.I Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae