



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 Jan 2023, 16:22:59
Transaction Number	36811321 (CC10008)	Queue Number	661447



Chassis Number	JMYSRCY1AFU724792
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Lancer EX
Model Year	2015
Color	White
Mileage	273290 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, PORTION RUSTY , DENT AND SCRATCHES	الصبغ
01.B Bonnet	PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.C Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED,FRONT BUMPER FRAME REPAIRED	دعامية
01.D Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.E Floor	UNDER FLOOR MINOR DENT	الارضية
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
02.B Shock Absorber	REAR RIGHT SIDE LEAK	ممتص الصدمات
03 Chassis Condition		الشاسيه
03.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
04 Steering Condition		المقود
04.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
04.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد

DEFECT	REMARKS	
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 & CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
06 Transmission Condition		الجير
06.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK	حالة الجير النظري
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	حالة المحرك النظري
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHT NOT CHECK, FRONT LEFT SIDE PORTION DAMAGE	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.