

Queue Number

2411967

Transaction Date

22 May 2026, 12:07:12

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

29063404 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	SCBBE6ZH7G*****
Specification	GCC Specification
Make	Bentley
Model	Mulsanne
Model Year	2016
Color	Gold
Mileage	75334 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED , LEFT SIDE MISALIGN	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED REPAIRED, MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR FULLY COVERED RUST PROOFED, PORTION DENT	الارضية
01.F Roof	REPAIRED	السقف
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	BOTH SIDE PILLAR REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	MISALIGN	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME APRON RADIATOR SUPPORT REPAIRED , LOWER RADIATOR SUPPORT BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED , PORTION DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACKED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OIL WET, PARTS REFITTED GETTING RUSTY, ABNORMAL NOISY , TOP COVER LOOSE	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE SEAT BACK STAND BUTTON FOLDING NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	PORTION DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING, DELAY SHIFTING	الحالة النظرية للجير
06.B Gear Box Mount	CRACKED	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2023 BOTH SIDE	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2023 BOTH SIDE	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Suspension Subframe	REFITTED , PORTION DENT	ممتص الصدمات ازرع مفصل كروي
10.B Shock Absorber	LEAK	
10.C Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
10.D Ball Joint	BOOT CUT	
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
11.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحالة الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS REFITTED GETTING RUSTY	اخرى
12.B AC Condition	OK	المكيف
12.C Floor Matting	REFITTED	فرش الأرضيه
12.D Dash Board	REFITTED , LEATHER REPLASD & RIGHT SIDE INNER COVER MISSING	لوحة القيادة
12.E Air Bag	MISSING	وسائد هوائية
12.F Gear Shifting Lever	DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات
12.G Engine Start Button	KEY MUTTON WORN OUT	زر تشغيل المحرك



Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	10:38	Start Time:
وقت الانتهاء:	10:45	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	130	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 28501439	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	21-05-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	19-06-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	21-05-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	6 min 26 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	4188378	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	M 14000 Umm Al Quwain Private M 14000 ام القيوين خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	SCBBE6ZH7GC002412	Chassis No.:
نوع المركبة:	BENTLEY بنجلي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	MULSANNE ميولساني	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Golden ذهبي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	75324 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:

بلد الصنع:	Great Britain بريطانيا	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	CZM 001194	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2160 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1497 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2016	Model Year:
قوة المحرك:	505	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

شكراً لك لحماية البيئة. / Thank you for protecting the environment.



0.2 ton / طن

4

8

12+



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 682 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 71 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 285 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 0.2 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	--	--	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 3 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 4 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 5 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البتترول Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

REAR RIGHT SHOCK ABSORBER OIL WETNESS//FRONT BOTH SIDE LOWER ARM BOOT CRACK CHANGE ASAP//BULKHEAD, FRONT BOTH FRAME MEMBER END, RADATOR FRAME, FENDER REPAIRED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 27078	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 28501439	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 21/05/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 21/05/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

