CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2902613
Transaction Date	23 Oct 2026, 16:52:26
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	96676924 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MNTBB7A96K*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2019
Color	White
Mileage	181552 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	FRONT BOTH SIDE REFITTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR DIRTY PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,GRILL PORTION CRACK	دعامية
01.F Roof	ROOF,ROOF RAIL REPAIRED REPAINTED	السقف
01.G Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED BEND GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	MUDDY DIRTY PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JEKRING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
08.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
08.C AC Condition	OK,GRILL ADJUSTER WORN OUT,REAR LEFT SIDE GRILL LOOSE	المكيف
08.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
08.E Power Window Switch And Glass	MAIN SWITCH PANEL LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,PANEL PORTION CRACK	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 29962919	رقم الشهادة:
Inspection Date:	24-10-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	22-11-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	24-10-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	5 min 15 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	11:16	وقت البدء:
End Time:	11:21	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	159	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	70446563	نقل حيازة:
Chassis No.:	MNTBB7A96K6063427	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	SENTRA سنترا	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	181554 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Thailand تايلند	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	HR16935715C	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	1625 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1115 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2019	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0 %	1 %	10 %	11 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
44 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Shock Absorber ماص الصدمات	Major leak تسريب (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE REAR BOTH SIDE SHOCK ABSORBER		
Tire الأطار	Cracked متشقق	Major رئيسي
CHANGE ALL 4 TIRES DRY CRACKED NOT GOOD CONDITIONS TIRES		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

rear bumper/back panel/right extension repaired old,minor scratches on body.

Odometer Record
Replace Events Date

12/05/2023

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	28152	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29962919	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 24/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 24/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.