



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>16 Jan 2022, 17:51:52</b>
Transaction Number	<b>28172728 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>1ZVBP8AM7E5301554</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Ford</b>
Model	<b>Mustang</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>20532 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>USA Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	TOTALLY REPAINTED ,PORTION REPAIRED, EXCEPT ROOF & DENTS , SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Pillars	LEFT SIDE DOOR PILLAR , ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.F Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017	الاطار الخلفي
<b>03 Chassis Condition</b>		<b>الشاسيه</b>
03.A Chassis	FRONT BOTH SIDE REPAIRED STILL BEND	الشاسيه
03.B Chassis Number	VIN NUMBER STICKER REFITTED	رقم القاعدة
<b>04 Exhaust System</b>		<b>نظام العادم</b>
04.A Other	LEFT SIDE MUFFILER PIPE LOOSE & NOISY	اخرى

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
05.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Gear Box	OK	الجير
<b>07 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
07.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED	ازرع
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Mirror	OK	المرابا
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
09.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>10 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
10.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.