



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Jan 2023, 14:26:20
Transaction Number	48920540 (CC10006)	Queue Number	660219



Chassis Number	WV1ZBB2K79X001040
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Volkswagen
Model	Caddy
Model Year	2009
Color	White
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
01.B Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,OIL LEAK ,REFITTED	حالة المحرك النظري
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Other	LINK ROD BUSHES WORN OUT .	اخرى
02.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT .	ازرع
02.C Ball Joint	BOOT CUT .	مفصل كروي
02.D Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED, DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
03.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
03.C Bumper	MISALIGN ,PORITON DAMAGED .	دعامية
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2006 EXPIRED, CRACKED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2006 EXPIRED, CRACKED	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
04.C Rims Condition	SOME WHEEL NUT MISSING .	حالة الجنوط
05 Chassis Condition		الشاصي
05.A Chassis	OK	الشاسيه
06 Transmission Condition		الجير
06.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK, OIL LEAK , REFITTED	حالة الجير النظرى
06.B Gear Box Mount	BUSH CRACK	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
07.C Mirror	LEFT SIDE MISSING .	المرايا
07.D Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
07.E Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
07.F Door Panel	MISSING .	لوحة بطانة الباب
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	PORTION DAMAGED .	حالة المقاعد
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	MISSING .	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT .	مؤخرة الرودادات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.