

Queue Number 2669667

Transaction Date 21 Aug 2026, 13:40:18

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
76357348 (CC10021) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	MPBUMFE60K*****
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Ranger Raptor
Model Year	2020
Color	Grey
Mileage	110799 Km
Fuel Type	Diesel
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FIBER PAINT NOT CHECK	مدكار
01.B Paint	MINOR DENT SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	-------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED, ABNORMAL NOISY, SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT LEFT SIDE SEAT PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
---------------------	-------------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	14:30	Start Time:
وقت الانتهاء:	14:39	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	189	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29421589	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	31-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	29-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	31-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 17 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	L 57126 Dubai Private L 57126 دبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	MPBUMFE60KX237890	Chassis No.:
نوع المركبة:	FORD فور	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	RANGER RAPTOR	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Diesel ديزل	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	110800 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:

بلد الصنع:	Philippines الفلبين	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	YN2QX237890	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3014 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2258 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2020	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



 11654 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 928 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 2580 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 2.3 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 15 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 1 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 11 %	قراءة متوسط نسبة الاعتماد شاحن توربيني Turbo K-Value 0.131 PPM VOL
--	---	---	--

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

minor differential oil leak//

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: تمّ الفحص من قبل :	48199	Transaction Number: رقم المعاملة :	29421589
Service Name: اسم الخدمة :	Registration Test فحص التسجيل	Payment Method: طريقة الدفع :	Credit Card بطاقة إئتمان
Attempt No.: رقم المحاولة :	1	Total Service Fees: إجمالي رسوم الخدمة :	170 AED Paid On 31/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 31/08/2026
Parking Slot No.: رقم الموقف :	--	Received by: تم الاستلام من :	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

