CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972761
Transaction Date	12 Nov 2026, 10:26:05
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	29144249 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	WBX73EF05P*******
Specification	Imported
Make	BMW
Model	X1
Model Year	2023
Color	Black
Mileage	28687 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED,REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REFITTED MISALIGN	أبواب
01.D Bumper	MISALIGN,TOWING HOOK COVER MODIFIED LOOSE	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.G Trunk	REFITTED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident	REAR BUMPER FRAME MISSING	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS BEND ,END REPAIRED ,DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	ENGINE DRIVE BELT WORN OUT,AIR FILTER ASSEMBLY LOOSE	اخري
03.B Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	REAR LEFT SIDE WHEEL HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	REAR CONTROL ARM BEND	ازرع
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	REAR CONSOLE BOX MISSING	اخري
07.B AC Condition	OK,FRONT MIDDLE RIGHT SIDE GRILL BLOWER NOT WORKING PROPERLY	المكيف
07.C Dash Board	AIR BAG WAS DAMAGED ,LEATHER REPLACED	لوحة القياده

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	18:12	وقت البدء:
End Time:	18:18	وقت الانتهاء:
Lane:	06	رقم الحارة:
Token No.:	457	رقم التذكرة:
Attempt No.:	2	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 CAR 2026 30123367	رقم الشهادة:
Inspection Date:	09-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	08-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	09-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	AG Cars ايه جي كارس	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	AG Cars Al Mamzar ايه جي كارس الممزر	مركز الفحص:
Total Time Taken:	5 min 35 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	WBX73EF05P5X19173	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	BMW بي أم دبليو	نوع المركبة:
Vehicle Model:	X1 اكس 1	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	28684 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Germany المانيا	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2300 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1800 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2023	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.



This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

168 KM / كم	12 L / لتر	49 AED / درهم	0.1 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT RIGHT SIDE MEMBER REPAIRED & HAVING MINOR DENT, HAVING PASS CCM REPORT ATTACHED, FRONT BUMPER,BUMPER FRAME ,RIGHT BOTH DOORS REPAIRED.

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	118301	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30123367	رقم المعاملة :
Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 09/11/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 09/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Nasirdeen Mohammadu Mashar ناصر الدين محمد مشار	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.