



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>29 Nov 2022, 15:49:06</b>
Transaction Number	<b>38952915 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>633873</b>



Chassis Number	<b>SALWA2VF9EA335462</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Range Rover</b>
Model	<b>Sport</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>95933 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
01.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
01.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
01.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018,	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018,	الاطار الامامي
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظرى
03.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
04.A Visual Engine Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
<b>05 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
05.A Floor	UNDER FLOOR FENDER CHASSIS FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية

DEFECT	REMARKS	
05.B Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
05.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
06.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK	الشاسيه
<b>07 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX INNER COVER MISSING	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.