



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	20 Dec 2022, 11:48:46
Transaction Number	38948718 (CC10008)	Queue Number	644819



Chassis Number	WBA6B2100DD144898
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	650 i
Model Year	2013
Color	White
Mileage	75307 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	PAINT NOT CHECK BODY FULLY STICKER & BODY PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Bonnet	MODIFIED,REFITTED,SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.D Vehicle Color	GRAY	لون المركبة
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	OIL LEAK& OIL SUMB REPAIRED,SHAKING	حالة المحرك النظري
02.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	MINOR JERKING	حالة الجير النظري
03.B DIFFERENTIAL	MOUNT BUSHES CRACKED	الدفرنشيل
03.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.