

Queue Number 2836085

Transaction Date 06 Oct 2026, 13:44:10

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
84367118 (CC10010) (CC10010)

## Vehicle Details

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Chassis Number    | 5XXGR4A62D***** |
| Specification     | Imported        |
| Make              | Kia             |
| Model             | Optima          |
| Model Year        | 2013            |
| Color             | Black           |
| Mileage           | 168666 Miles    |
| Fuel Type         | Petrol          |
| Transmission Type |                 |
| No. Of Cylinders  | 4               |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED.                                               | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY | الصبغ                      |
| 01.C Rusty                  | UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY                                               | صدأ                        |
| 01.D Floor                  | UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY .                                                        | الارضية                    |
| 01.E Bumper                 | MISALIGN ,SCRATCHES .                                                                    | دعامية                     |
| 01.F Windshield             | FRONT CHANGED .                                                                          | زجاج                       |
| 01.G Bonnet                 | REFITTED REPAINTED.                                                                      | غطاء المحرك                |
| 01.H Trunk                  | REPAINTED REPAIRED REFITTED .                                                            | صندوق                      |
| 01.I Sign of front accident | FRONT ASSEMBLY REFITTED.                                                                 | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.J Sign of side accident  | QUARTER PANEL , WHEEL ARCH ,TAIL LIGHT GALLERY REPAIRED ,DENT .                          | وجود مؤشر لحادث في الجانب  |
| 01.K Sign of back accident  | BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED                                           | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|                     |                                                                                                                   |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02.A Chassis        | REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END DENT , SLIGHTLY DETACHED , FRONT CHASSIS COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA. | الشاسيه     |
| 02.B Chassis Number | VIN CHECKED ONLY STICKER .                                                                                        | رقم القاعدة |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|            |             |      |
|------------|-------------|------|
| 03.A Smoke | MINOR WHITE | دخان |
|------------|-------------|------|

| Condition                               | Remarks                                                                  | الحالة                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03.B Engine Visual Condition            | REFITTED OIL WET ABNORMAL NOISY ,SHAKING. COMPONENT PARTS GETTING RUSTY. | الحالة النظرية للمحرك      |
| <b>04 Transmission Condition</b>        |                                                                          | <b>الجير</b>               |
| 04.A Gear Box Visual Condition          | REFITTED GET JERKING COMPONENT PARTS RUSTY.                              | الحالة النظرية للجير       |
| 04.B Road Test                          | NOT CHECKED .                                                            | فحص علي الطريق             |
| <b>05 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                          | <b>الاطارات</b>            |
| 05.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2024 CRACKED . WORN OUT .                                      | الاطار الامامي             |
| 05.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2024 CRACKED . WORN OUT .                                      | الاطار الخلفي              |
| 05.C Rims Condition                     | MINOR SCRATCHES .                                                        | حالة الجنوط                |
| <b>06 Lights</b>                        |                                                                          | <b>الاضاءة</b>             |
| 06.A Head Light                         | LENS GETTING FADED.                                                      | الاضاءة الرئيسية           |
| 06.B Warning Light                      | WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY                                            | ضوء تحذير                  |
| <b>07 Brake Condition</b>               |                                                                          | <b>الفرامل</b>             |
| 07.A Brake Pedal                        | GETTING SPONGY.                                                          | دواسة الفرامل              |
| 07.B Disc&Drum                          | PARTS RUSTY.                                                             | دسك وطنابير الفرامل        |
| <b>08 Suspension System</b>             |                                                                          | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 08.A Shock Absorber                     | MINOR LEAK WEAK .                                                        | ممتص الصدمات               |
| 08.B Arms                               | BUSHES CRACKED .                                                         | ازرع                       |
| <b>09 Steering Condition</b>            |                                                                          | <b>المقود</b>              |
| 09.A Axle                               | BOOT GREASE LEAKING.                                                     | اكسلات                     |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                                                          | <b>الحالة الداخليه</b>     |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOODED                              | اخرى                       |
| 10.B AC Condition                       | NOT COOLING.                                                             | المكيف                     |
| 10.C Door Panel                         | WORN OUT PORTION LOOSE.                                                  | لوحة بطانة الباب           |
| 10.D Steering Wheel and control buttons | WORN OUT .                                                               | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.E Gear Shifting Lever                | KNOB WORN OUT .                                                          | ذراع نقل السرعات           |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)