CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2409068
Transaction Date	21 May 2026, 15:48:48
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	98355145 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMRC1855F*******
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Odyssey
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	189240 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR RUSTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of back accident	PACK PANEL RUSTY REPAIRED,DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASSIS MUDDY,GETTING RUSTY,REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION RUSTY WEAK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY,SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخري
09.B Mirror	RIGHT SIDE COVER DAMAGED	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Roof Ceiling	DIRTY,PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Sunroof	CURTAIN LOOSE	فتحت سقف
09.G Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae