

Queue Number	2827650	Transaction Date	03 Oct 2026, 13:00:31
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	66147892 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	MHKEF8BFXP*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Rush
Model Year	2023
Color	White
Mileage	101028 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS ALIGN REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبر الفرامل
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Dash Board	REFITTED,PORION CUT	لوحة القيادة
08.D Door Panel	FRONT LEFT SIDE CHROME PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
08.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae