



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	08 May 2022, 17:23:37
Transaction Number	60853800 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	KNAJN8118G7860660
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Kia
Model	Soul
Model Year	2016
Color	Silver
Mileage	169275 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE DEEP DENT	مدكار
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Paint	DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضية
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Transmission Condition		الجير
04.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع

DEFECT	REMARKS	
06 Engine Condition المحرك		
06.A Visual Engine Condition	ENGINE OIL LEAK	حالة المحرك النظري
07 Tires and Rims Condition الاطارات		
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2014 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2014 EXPIRED CRACKED , LEFT SIDE DAMAGED	الاطار الخلفي
08 Seats Condition المقاعد		
08.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.