





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19556346	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 01 APR 2020 10:23:10	Plate Number	: 017556 EA
Queue Number	: 163148	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MMBJNKB40DD017556	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L200
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.07 - Floor		الارضية
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.10 - Mirrors Side View		المرآيا الجانبية
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition	OK	حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke	OK	حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition	NOT SECURED (NO BRACKET)	حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19556346	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 01 APR 2020 10:23:10	Plate Number	: 017556 EA
Queue Number	: 163148	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MMBJNKB40DD017556	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L200
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.02 - Need Wheel Alignment	بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	الشاصي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident	أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted	أثر صنف في المركبة
BODY PORTION REPAINTED	
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.	