



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>18 May 2023, 13:44:23</b>
Transaction Number	<b>11777233 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>720943</b>



Chassis Number	<b>3N1BC1A64CK238149</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Tiida</b>
Model Year	<b>2012</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>263101 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
01.A Tail Light	LEFT SIDE BROKEN	الانارة
01.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Pillars	RIGHT SIDE A/PILLAR REPAIRED	القوائم
02.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02.D Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
02.E Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02.F Bumper	LOOSE	دعامية
02.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02.H Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SLRATCHES	الصبغ
02.I Floor	FRONT LEFT SIDE FENDER FRAME & BACK PANEL REPAIRED	الارضية
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرسي
03.B Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
<b>04 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
04.A Dash Board	CRACKED	لوحة القيادة
04.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
04.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
04.D Sun Visor	LEFT SIDE MISSING	حاجب الشمس
04.E Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرايا
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Gear Box Mount	MOUNT BUSHES CUT	كرسي الجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.C Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Shock Absorber	FRONT BOTH SIDE UPPER MOUNT CUT	ممتص الصدمات
06.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.D Coil Spring	REAR COIL SPRING HEATED	ياي حلزوني

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.