



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Site Number | : 840-TASJEEL EM AUCTION | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 18782485 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 18 DEC 2019 14:40:28 | Plate Number | : 10143 EA |
| Queue Number | : 126445 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : MHFYU59G897010143 | Manufacturer/Model | : TOYOTA/FORTUNER |
| Engine Number | : | Model Year | : 2009 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : WHITE |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | | |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|---|--------|------------------------------|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 13 Brake System | | الفرامل |
| 13.04 - Brake Test | Passed | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| VISUAL TEST: | | |
| 02 Steering And Suspension System | | عجلة القيادة ونظام التوصيلات |
| 02.04 - Steering Ball Joints, Boots | | وصلات عمود عجلة القيادة |
| 02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right | | ربلات ذراع التوجيه |
| 02.11 - Shock Absorbers | | مخمد الصدمات |
| 02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes | | التوصيلات |
| 04 Tires Rims | | الاطارات والعجلات |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires | | الاطارات الامامية |
| 04.04 - Rear Left And Right Hand Tires | | الاطارات الخلفية |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.01 - Rusty | | الصدأ |
| 05.05 - Bumpers | | الدعامية |
| 06 General Items | | الاشياء العامة |
| 06.14 - Transmission Condition | | حالة ناقل الحركة |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke | | حالة المحرك - الدخان |
| 07 Remarks | | ملاحظات |
| 07.04 - Others | | ملاحظات اخرى |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.02 - Need Wheel Alignment | | بحاجة الى ميزانية العجلات |
| 09.06 - Chassis Ok | OK | الشاصي جيد |
| 09.25 - Body Repainted | | أثر صينغ في المركبة |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.