CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2941225
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:24:16
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	27151284 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	1FM5K7F87D*******
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Explorer
Model Year	2013
Color	Silver
Mileage	192639 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE EXTENSION LOWER DAMAGED CRACKED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	DENT	اخري
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING, REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Rack Pinion	JERKING	مسطرة المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED / CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القياده
11.D Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae