

Queue Number 2607439

Transaction Date 05 Aug 2026, 15:10:19

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
96953586 (CC10008) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	WBAJA1A03L*****
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	520
Model Year	2020
Color	Black
Mileage	98230 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	صدأ
01.C Floor	UNDER BODY FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.D Bonnet	EDGE BEND	غطاء المحرك
01.E Trunk	MISALIGN,DAMAGED	صندوق
01.F Sign of back accident	BACK PANEL QUATER PANEL ,COMPARTMENT REPAIRED ,BEND ,BUMPER FRAME CRACKED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION DETACHED ,END MINOR DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY ,SHAKING , MINOR OIL LEAK ,COMPONENTS REFITTED,PARTS GETTING RUSTY ,OIL PAN REWELDED REPAIRED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION CRACK, SIDE COVER DAMAGED LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Exhaust System نظام العادم

05.A Other	REAR MUFFLER DAMAGED ,CUT REWELDED	اخرى
------------	------------------------------------	------

06 Transmission Condition الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,POOR PICKUP	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER CRACK	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING MINOR RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Door Panel	PORTION MELTED	لوحة بطانة الباب
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.E Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae