



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	04 Aug 2022, 18:02:59
Transaction Number	16844543 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	KL1JD7D5XKB725627
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Trax
Model Year	2019
Color	Grey
Mileage	82556 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK ,	حالة المحرك النظري
01.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
02 Body		جسم المركبة
02.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAIRED,REPAINTED & REFITTED	مذكار
02.B Bonnet	REPAIRED,REPAINTED & REFITTED	غطاء المحرك
02.C Paint	BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
02.D Bumper	MISALIGN	دعامية
02.E Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK	المكيف
05 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
05.A Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظري
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.