



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 17928123	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 20 AUG 2019 15:42:28	Plate Number	: 93640 EA
Queue Number	: 94207	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: KMHJU81CDEU793640	Manufacturer/Model	: HYUNDAI/TUCSON
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: RED
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدروليكية للمقود
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.06 - Roof		السقف
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.04 - Horn		الزامور
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.11 - Seat Belts		حزام الامان
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وثبيتها
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		التصافي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights		عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.