

Queue Number

2681153

Transaction Date

25 Aug 2026, 12:40:46

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

34660626 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3A93J*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2018
Color	Red
Mileage	202936 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED .	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.G Vehicle Color	MAROON	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE EXTENSION REPAIRED DENT RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST STICKER WORN OUT	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OIL WET MUDDY , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2025 WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2025 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY DIRTY	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR GETTING FADED	المرآيا
11.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
11.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	LOOSE / INNER PILLAR SAFETY COVER WORN OUT	بطانه السقف
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae