CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899696
Transaction Date	31 Oct 2026, 11:48:32
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	58518512 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	2T2HK31UX8*******
Specification	Imported
Make	Lexus
Model	RX 350
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	531256 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Sign of front accident	BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA,LOWER SKIRT MINOR DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CUT.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
08.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
08.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
09.C Dash Board	LEATEHR REPALCED.	لوحة القياده
09.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae