



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>26 Jan 2022, 15:40:47</b>
Transaction Number	<b>97110979 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>5TFBW54129X089551</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Heavy</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Tundra</b>
Model Year	<b>2009</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>194890 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>USA Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
01.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A AC Condition	OK	المكيف
<b>03 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
03.A Seat Condition	FRONT LEFT SIDE SEAT HAVE MINOR CUT	حالة المقاعد
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
04.B Doors	FRONT DOOR REFITTED	أبواب
04.C Paint	REPAINTED & REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
04.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>06 Exhaust System</b>		<b>نظام العادم</b>

DEFECT	REMARKS	
06.A Other	CATAYLIC CONVERTER MISSING& EXHAUST PIPE REWELDED	اخري
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
07.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>08 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Visual Gear Box Condition	REFITTED	حالة الجير النظرى
<b>09 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
09.A Visual Engine Condition	REFITTED	حالة المحرك النظرى
09.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>10 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
10.A Chassis	OK	الشاسيه
10.B Chassis Number	CHASSIS NUMBER STICKER REFITTED	رقم القاعدة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.