

Queue Number 2607445

Transaction Date 03 Aug 2026, 13:57:27

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
81523359 (CC10008) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY8G*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2016
Color	White
Mileage	122929 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
01.G Roof	FADED PORTION RUSTY HAVING EXTRA STICKERS	السقف
01.H Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED & SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE A /PILLAR POST DENT	القوائم
01.J Trunk	AUTO NOT WORKING BY TRUNK SWITCH ,BUTTON DAMAGED	صندوق
01.K Door Handle & Lock	CENTER LOCK NOT WORKING PROPERLY	مقابض الأبواب والأقفال
01.L Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS @ LOADING POINT AREA OUTER SKIRT DENT ,CHASSIS FRAME GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	BLACK	دخان
------------	-------	------

Condition	Remarks	الحالة
03.B Other	UPPER ENGINE COVER MISSING	اخرى
03.C Engine Visual Condition	OIL WET ,COMPONENTS PARTS RUSTY ,REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT SEAT LOOSE & REAR HEADREST MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	COMPONENTS PARTS GETTING RUSTY ,OPEN ,REFITTED OIL WET	الحالة النظرية للجير
05.B DIFFERENTIAL	MOUNT BUSHES CRACK	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	BOTTLE CAP MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	RIGHT SIDE MINOR DAMAGED	الضوء الخلفي
08.B Warning Light	INSTRUMENT CLUSTER WARNING SIGN LIGHTS HIDE & REMOVED .	ضوء تحذير
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
09.B Rack Pinion	MOUNT BUSHES CRACK	مسطرة المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	UNDER SEAT ,INTERIOR METAL PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Dash Board	PORTION CRACKED MELTED	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.F Door Panel	WORN OUT PORTION CUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	13:49	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:55	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	188	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29177235	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	04-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	02-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	04-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	6 min 12 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة تحويل:	71676305	Transfer Certificate:
رقم القاعدة:	JN8AY2NY8G9148804	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	122931 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	VK56 049372P	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2650 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1950 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2016	Model Year:
قوة المحرك:	400	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 5792 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 596 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 2390 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 1.5 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 8 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 1 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 7 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.24 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 20 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BULK HEAD,LEFT SIDE FENDER REPAIRED UNDER BODY COMPONENTS RUST PROOF COATED // MINOR DENT AND SCRATCH //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 28152	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29177235	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 04/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 04/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

