



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **24 May 2023, 12:03:43**
 Transaction Number **21900651 (CC10010)** Queue Number **720301**



Chassis Number **3N1CP5CV9ML480211**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Nissan**
 Model **Kicks**
 Model Year **2021**
 Color **Grey**
 Mileage **001 NA**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
02 Body		جسم المركبة
02.A Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED,	أبواب
02.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02.C Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
02.D Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED,	مدكار
02.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.F Other	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	اخرى
02.G Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
02.H Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
02.I Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGE.	دعامية
03 Interior Condition		الحالة الداخلية
03.A Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات

DEFECT	REMARKS	
03.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
04 Chassis Condition		الشاسي
04.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,	حالة المحرك النظري
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	REAR DAMAGED	ازرع المساحات والشفرات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.