CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934012	Transaction Date	02 Nov 2026, 14:29:12
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	36436199 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	5NPE24AF6H*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2017
Color	Silver
Mileage	86273 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED .	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALLY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Windshield	FRONT CHANGED.	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT CHASSIS REPAIRED DENT, RERA RIGHT SIDE EXTENSION END DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY,.	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CRACKED	ربلة المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
10.C Dash Board	REPAIRED CRACKED .	لوحة القياده
10.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.E Air Bag	OPEN REFITTED .	وسائد هوائية
10.F Steering Wheel and control buttons	EWORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae