



Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	:
Transaction Number	: 18469499	Plate Category	:
Transaction Date	: 07 NOV 2019 08:10:10	Plate Number	:
Queue Number	: 115771	Import Doc. Ref.	: 203408 DXB
Chassis Number	: JTDBR22EX73203408	Manufacturer/Model	: TOYOTA/COROLLA
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 387862

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
		AXLE BOOT LEAK
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
		MINOR SCRATCHES ,DENT &FADED
05.03 - Doors		الابواب
		DOOR REPAIRED
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT FENDER &F/FRAME REPAIRED
05.05 - Bumpers		الدعامية
		B/S BUMPER & B/FRAME REPAIRED
05.07 - Floor		الارضية
		REAR B/S QUTER PANEL REPAIRED
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
		RADIATOR FRAME &BULKE HEAD REPAIRED
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	النشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		BONNET, B/S FENDER, B/S DOORS, B/S Q/PANEL& TRUNK DOOR REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط