CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2928841
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:18:29
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	48886227 (CC10009) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MMBJNKJ40G*******
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	
Model Year	2016
Color	White
Mileage	427723 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION CRACK DENTS	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE A/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	CABIN DEEP DENTS	صندوق
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Vehicle Model	L200	طراز المركبة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY, REAR BRACKET BEND	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED OILLEAK RREFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED,DRIVER SEAT ADJUSTMENT HANDLE COVER MISSING	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	LEAK CUT REWELDED	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL WET GETTING RUSTY, NOT CHECKED	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED,RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED, NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE LOOSE,RIGHT PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED, MOUNT BEND GETTING RUSTY	
09.C Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.D Other	SUSPENSION RUSTY	اخري
09.E Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECKED,GRILL ADJUSTER PORTION DAMAGED	المكيف
11.C Audio	STEREO PANEL MISSING	صوتيات
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**