

Queue Number

2570168

Transaction Date

24 Jul 2026, 15:27:57

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

23725140 (CC10021) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY25Y4C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	125235 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	PORTION GETTING RUSTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACK	دعامية
01.G Windshield	DAMAGED	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Trunk	COMPARTMENT COVER LOCK HANDLE DAMAGED	صندوق
01.J Sign of front accident	BUMPER FRAME BEND,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME SUPPORT REPAIRED,	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME THICK RUST PROOFED,GETTING RUSTY,CRASH BOX BEND	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT LEFT SIDE COVER PORTION DAMAGED BACK COVER LOOSE,RIGHT SIDE SEAT LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,PARTS GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod	LEFT SIDE BEND	رودات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CUP HOLDER COVER PORTION WORN OUT,COOL BOX NOT WORKING,REAR CUP HOLDER DAMAGED,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Roof Light	FRONT PANEL LOOSE	أنارة السقف
10.D Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE SWITCH DAMAGED FROM MAIN PANEL	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Dash Board	LEATHER REFITTED PORTION LOOSE WORN OUT	لوحة القيادة
10.F Sun Visor	RIGHT SIDE LOOSE FIX BY DOUBLE TAPE	حاجب الشمس
10.G Door Panel	PORTION CRACK WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT DAMAGED,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
10.J Engine Start Button	WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae