CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2869193
Transaction Date	14 Oct 2026, 13:13:17
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	81344309 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	SALLSAAE4B*******
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Sport
Model Year	2011
Color	Black
Mileage	150376 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS RUSTY	صدأ
01.D Floor	BODY MOUNT REFITTED	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , REAR PORTION DENT SCRATCHES	دعامية
01.F Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OVER HEAT ,OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRED CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED ,INTERIOR DIRTY	اخري
10.B Mirror	LEFT SIDE OUTER COVER MISSING	المرايا
10.C AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.D Audio	SCREEN FADED	صوتيات
10.E Dash Board	GLOVEBOX DAMAGED	لوحة القياده
10.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.J Engine Start Button	SWITCH PORTION FADED	زر تشغيل المحرك
11 Battery Condition		**حالة البطارية**
11.A Battery Condition	ALTERNATOR NOT CHARGING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae