INSPECTION

ORIGINAL EXPERT INVENTORY - PRICE COLUMNS EXCLUDED

Expert table - original item descriptions, models, condition and quantities.

م	المنقولات	الموديل	سنة الصنع	الحالة	العدد
1	Palletizer Machine وظيفتها : ترتيب وتجميع الزجاجات على البالتة أوتوماتيكيا استعدادا لنقلها أو تخزينها	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية ، ولكن ماركته EMMETI	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	3

2	Depalletizer Machine Deco 1 وظيفتها :تفريغ الزجاجات من على البالتة بشك أوتوماتيكي	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	1
3	Pallet Conveyors for packing lines وظيفتها : نقل البالتات بين مراحل التغليف أو التخزين	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	3
4	Ticket Labelling Machine وظيفتها : لصق تذاكر / باركود / ملصقات على العبوات الزجاجية .	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	2

5	Check + V6 Machine وظيفتها : فحص أو قياس جودة المنتج والتحقق من أي كل زجاجة تفي بالمواصفات	282297	2012	تعمل وبحالة جيدة	1
6	Vertical Strapping Machine وظيفتها : تقوم بتثبيت أحزمة بلاستيكية قوية **بشكل رأسي** حول البالتة لتثبيت المنتج أثناء النقل	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية ، وهي من ماركة MESSERSI	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	2
7	Horizontal Strapping Machine وظيفتها : تقوم بربط الأحزمة البلاستيكية **أفقيًا** حول البالتة	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية ، وهي من ماركة MESSERSI	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	1

	لتثبيت المنتج من الجوانب				
8	Table Conveyor For Packing Area وظيفتها : طاولة ناقلة تنظم المنتجات قبل دخولها إلى ماكينة الـPalletizer	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	1
9	Shuttle Car Machine وظيفتها : تنقل البالتات أو الحمولات الثقيلة بشكل آلي	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية ، ماركة ALL GLASS	غير معلوم لعدم وجود لوحة تعريفية	تعمل وبحالة جيدة	1

INSPECTION

EQUIPMENT PHOTOGRAPHS - EXTRACTED FROM EXPERT REPORT



PHOTO 01




PHOTO 02



PHOTO 03



PHOTO 04

INSPECTION

EQUIPMENT PHOTOGRAPHS - EXTRACTED FROM EXPERT REPORT




PHOTO 05




PHOTO 06



PHOTO 07




PHOTO 08

INSPECTION

EQUIPMENT PHOTOGRAPHS - EXTRACTED FROM EXPERT REPORT



PHOTO 09



PHOTO 10




PHOTO 11




PHOTO 12

INSPECTION

EQUIPMENT PHOTOGRAPHS - EXTRACTED FROM EXPERT REPORT




PHOTO 13



PHOTO 14




PHOTO 15



PHOTO 16

INSPECTION

EQUIPMENT PHOTOGRAPHS - EXTRACTED FROM EXPERT REPORT



PHOTO 17



PHOTO 18