




## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>05 May 2022, 16:08:18</b>
Transaction Number	<b>26237903 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>1FMCU92178KD48207</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Ford</b>
Model	<b>Escape</b>
Model Year	<b>2008</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>190613 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ,PORTION RUSTY ON BODY	الصبغ
01.C Roof	PORTION RUSTY	السقف
01.D Windshield	REAR LOCK DAMAGED & NOT CLOSE	زجاج
01.E Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A Power Window Switch	REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
02.B AC Condition	OK	المكيف
02.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.D Roof Ceiling	FRONT PORTION LOOSE	بطانه السقف
<b>03 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
<b>04 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Head Light	RIGHT SIDE LOW & HIGH BEAM NOT WORKING, LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
04.B Brake Light	RIGHT SIDE NOT WORKING	نور الفرامل
<b>05 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
05.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>07 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظري
<b>08 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
08.A Brake Pedal	SPONGY & BRAKE WEAK	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.