



## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **15 May 2023, 16:50:29**  
 Transaction Number **95046069 (CC10006)** Queue Number **716161**



Chassis Number **KMHDG41E5FU409509**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Hyundai**  
 Model **Elantra**  
 Model Year **2015**  
 Color **--**  
 Mileage **001 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
01.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
02.A Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
02.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C Mirror	CENTER MIRROR LOOSE	المرايا
02.D AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
<b>04 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
04.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>05 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
05.B Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
05.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
05.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2014 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
<b>07 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED	حالة المحرك النظري
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.