



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **23 Sep 2022, 09:19:05**
 Transaction Number **37739856 (CC10006)** Queue Number **594774**



Chassis Number **1FM5K8D89JGA22615**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Ford**
 Model **Explorer**
 Model Year **2018**
 Color **Black**
 Mileage **150626 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	OK	الشاسيه
07 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
07.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
08 Steering Condition		المقود
08.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.