



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 23 May 2023, 17:01:46 |
| Transaction Number | 77347486 (CC10013) | Queue Number | 724357 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | 1GBEL19WX1B152730 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Chevrolet |
| Model | Astro |
| Model Year | 2001 |
| Color | White |
| Mileage | 251150 Miles |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 6 |
| Specification | Imported |

| DEFECT | REMARKS | |
|---|--|----------------------------|
| 01 Transmission Condition | | الجير |
| 01.A Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 01.B Visual Gear Box Condition | NOT CHECK | حالة الجير النظري |
| 02 Body | | جسم المركبة |
| 02.A Paint | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION RUSTY & FADED MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 02.B Bumper | MISALIGN PORTION RUSTY | دعامية |
| 03 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 03.A AC Condition | NOT CHECK | المكيف |
| 03.B Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 03.C Door Panel | PORTION WORN OUT | لوحة بطانة الباب |
| 04 Seats Condition | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
| 05 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 05.A Front Tyre | CRACKED DAMAGED | الاطار الامامي |

| DEFECT | REMARKS | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 05.B Rear Tyre | CRACKED DAMAGED | الاطار الخلفي |
| 06 Brake Condition | | الفرامل |
| 06.A Disc&Drum | RUSTY | دسك وطنابير الفرامل |
| 07 Engine Condition | | المحرك |
| 07.A Visual Engine Condition | ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK | حالة المحرك النظري |
| 08 Battery Condition | | حالة البطارية |
| 08.A Battery bracket | MISSING | حامل البطارية |
| 09 Lights | | الاضاءة |
| 09.A Head Light | LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK | الاضاءة الرئيسية |
| 09.B Indicator & Hazard light | PORTION COVER WORN OUT | الاشارات |
| 10 Chassis Condition | | الشاصي |
| 10.A Chassis | NOT CHECK | الشاسيه |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.