

Queue Number

2841413

Transaction Date

07 Oct 2026, 13:21:01

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

87222245 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number

MHFBT9F3XG*****

Specification

GCC Specification

Make

Toyota

Model

Yaris

Model Year

2016

Color

Black

Mileage

278669 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

REFITTED .

مدكار

01.B Paint

BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED PORTON RUSTY

الصبغ

01.C Doors

LEFT SIDE REFITTED .

أبواب

01.D Rusty

UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY

صدأ

01.E Floor

UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS

الارضية

01.F Bumper

MISALIGN,PORTION DAMAGED . SCRATCHES .

دعامية

01.G Bonnet

REFITTED .

غطاء المحرك

01.H Sign of front accident

FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

01.I Sign of side accident

LEFT SIDE DOOR PILLAR ROCKER PANEL RUNNING BOARD REPAIRED.

وجود مؤشر لحادث في الجانب

01.J Sign of back accident

BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED

وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

FRONT CHASSIS REPAIRED DENT ,REAR EXTENSION REPAIRED DENT ,

الشاسية

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke

WHITE.

دخان

03.B Engine Visual Condition

REFITTED OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY SHAKING, ABNORMAL NOISY .

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,OIL LEAK , JERKING COMPONENT PARTS RUSTY ,DELAY SHIFTING.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRCKED WORN OUT .	الاطار الامامي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CRACKED .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK ..	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.C Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.D Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae