



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	18 Jan 2023, 16:54:05
Transaction Number	49340170 (CC10006)	Queue Number	659083



Chassis Number	5TDZK23C59S225771
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Sienna
Model Year	2009
Color	Silver
Mileage	265887 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الخلفي
01.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,WORN OUT	الاطار الامامي
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة الجير النظري
03 Body		جسم المركبة
03.A Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
03.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
03.C Fenders	FRONT REFITTED,REAR LEFT SIDE DEEP DENT	مدكار
03.D Door Handle &Lock	REAR LEFT SIDE OUTER DOOR HANDLE DAMAGED,MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
03.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.F Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED,	الصبغ
03.G Bumper	MISALIGN	دعامية
03.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك

DEFECT	REMARKS	
04 Lights		الاضاءة
04.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
04.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
05 Chassis Condition		الشاسي
05.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
06.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
06.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
06.D Axle	BOOT CUT	اكسلات
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
07.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
07.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
09.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
09.C Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.D Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Engine Condition		المحرك
10.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED,OIL SUMP DENT	حالة المحرك النظري
10.B Smoke	BLACK SMOKE	دخان

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.