

Queue Number	2217763	Transaction Date	23 Feb 2026, 20:50:56
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	12776006 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6BS3F*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2015
Color	White
Mileage	639076 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
		جسم المركبة
01.A Paint	BODY FULLY STICKER EXCEPT ROOF, PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUNNIG BOARD PORTION DENT ,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN SCRATCHES.	دعامية
01.E Door Handle & Lock	FRONT LEFT INNER HANDLE NOT WORKING.	مقابض الأبواب والأقفال
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.G Vehicle Color	ADVERTISEMENT STICKER.	لون المركبة
02 Chassis Condition		
		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		
		المحرك
03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED ,OIL LEAK .PARTS GETTING RUSTY SHAKING . ACCELERATOR PEDAL NOT WORKING PROPERLY .	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		
		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		
		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK , PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	NO H SIDE 2021CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ,PORTION CUT .	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN INSTRUMENT CLUSTER.	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSHES CUT .	ازرع
09.C Arms	BUSHES CUT .	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
11.B Power Window Switch And Glass	RIGHT SIDE SWITCH DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
11.C Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT AIR NAG COVER CRACKED.	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT ,DUST COVER CUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae