



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>31 Jan 2022, 13:41:18</b>
Transaction Number	<b>18117966 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JTFLJ73J636013920</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Heavy</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Land Cruiser</b>
Model Year	<b>2003</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>130078 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
01.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES & FRONT & REAR WHEEL HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
01.D Spare Tire & Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
<b>02 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
02.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	OPEN,REFITTED	حالة الجير النظري
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED & REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES, PORTION RUSTY	الصبغ
04.B Pillars	DOOR PILLAR , ROOF RAIL REPAIRED	القوائم
04.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS , FLOOR GETTING MINOR RUSTY	صدأ

DEFECT	REMARKS	
04.D Floor	LEFT SIDE ROCKER PANEL REPAIRED	الارضية
04.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
04.F Door Handle &Lock	LEFT SIDE INNER HANDLE LOOSE NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
05.A Mirror	VIEW MIRROR LOOSE & FADED	المرايا
05.B Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
05.C Steering Wheel and control buttons	LOOSE	عجلة القيادة وازرار التحكم
05.D Power Window Switch	RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
05.E AC Condition	OK	المكيف
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	REFITTED	حالة المحرك النظري
06.B Other	NO OF CYLINDER 6	اخرى
06.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>07 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
07.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Head Light	FRONT LEFT SIDE PARK LIGHT NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.