





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19545864	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 30 MAR 2020 10:24:20	Plate Number	: 201709 EA
Queue Number	: 163417	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1GKFK16307R201709	Manufacturer/Model	: GMC/YUKON
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: OTHERS
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
02.17 - Gear Box Mounting		كراسي ناقل الحركة
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.10 - Mirrors Side View		المرآيا الجانبية
06.11 - Seat Belts		حزام الامان
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19545864	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 30 MAR 2020 10:24:20	Plate Number	: 201709 EA
Queue Number	: 163417	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1GKFK16307R201709	Manufacturer/Model	: GMC/YUKON
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: OTHERS
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

07.04 - Others	189643 MILES / AIRBOX LOOSE	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		يحتاج الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	SERVICE AIRBAG/ LOW WASHER FLUID/ LOW ENGINE OIL/ SUSPENSION FAULTY MESSAGES ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صنف في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		