





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19117655	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 04 FEB 2020 10:29:29	Plate Number	: 2481 EA
Queue Number	: 141902	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JN1EN61C26W022481	Manufacturer/Model	: NISSAN/SUNNY
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
03 Brake System		نظام الفرامل
03.03 - Brake Efficiency Rear Wheels Left And Right Hand		قوة فرامل المحور الخلفي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.07 - Floor		الارضية
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وثبيتها
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19117655	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 04 FEB 2020 10:29:29	Plate Number	: 2481 EA
Queue Number	: 141902	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JN1EN61C26W022481	Manufacturer/Model	: NISSAN/SUNNY
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.14 - Sign Of Front Accident	BULKHEAD REPAIRED	أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident	BACK PANEL REPAIRED	أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.18 - A/C Not Cooling	NOT COOLING	عطل في المكيف
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	AIR BAG LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الإلكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		